



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: PUENTE AUCO
Nombre de Localidad: YAUYOS
Fecha: 03/07/2026 - 03/07/2026
Direccion: Centro Poblado PUENTE AUCO
ID site: 1510010016
CRQ: CRQ000000092805

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)



FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 3

Persona Local que firma el Acta




FOTO 4

Foto tomada del NOC



FOTO 5

Foto del Acta firmada

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO		
Fecha de realización:	03/07/2026	
Nombre de la localidad:	Puente Auco	
ID:	1510010016	
Nombre de autoridad local:	Nayim Campos Mayta	
Nombre responsable de mantenimiento:	Gustavo Pacheco	
Energía AC/DC/AA	Estado	
Línea Eléctrica	PA	Verificar el estado de transformadores
Voltaje AC	PA	Verificar que los valores de voltaje estén en el rango
Rectificadores	PA	Verificar el buen funcionamiento de los rectificadores
Voltaje de Baterías	PA	Probar el buen estado de las baterías
Tableros de Distribución	PA	Verificar el estado de los tableros de Distribución
Aire Acondicionado	PA	Verificar el buen funcionamiento del aire acondicionado
Interruptores termomagnéticos	PA	Verificar el buen estado de los interruptores
Conductores eléctricos	PA	Verificar el buen estado de los conductores eléctricos
Conectores y terminales	PA	Observar el buen estado de los conectores y terminales
Luminarias	PA	Probar todas las luminarias del sitio
Luz de Batajeo	PA	Probar el buen funcionamiento
SEAI	Estado	
Sistema de Puesta a Tierra	PA	Verificar el estado de los pozos, tanto de caja como cables
Aterramiento Equipos	PA	Verificar que todos los equipos tengan conexión a los pozos a tierra
Mantenimiento en Gabinetes	Estado	
Equipos RRU, Router o MDW	PA	Verificar el buen estado de equipos
Targetas electrónicas	PA	Verificar el buen estado de las targetas electrónicas
Cables	PA	Verificar la limpieza técnica y el orden de los cables
Aterramiento	PA	Verificación y ajuste de aterramiento
Sistema Radiante	Estado	
Conectores	PA	Verificar estado de conectores RRU y ODU
Cables	PA	Verificar estado de cables de las RRU y ODU
Antenas	PA	Verificar conectores y estado de antenas y bits de anclaje
VSWR cables	PA	Medir el VSWR mediante software eNesudb
Seguridad Física Interior	Estado	
Chapa Eléctrica	PA	Verificar correcto funcionamiento
Targeta	PA	Verificar el buen funcionamiento de la targeta
Cámara	PA	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Geohed de Video	PA	Verificar grabación local
Sensor de Humo	PA	Revisión estado del sensor de Humo
Obras civiles - Seguridad Exterior	Estado	
Estado de Puertas y paredes	PA	Verificar el estado de puertas parradas y cerraduras
Concertina	PA	Verificar el estado de la Concertina
Filtración de agua	PA	Inspeccionar el correcto sellado de los gabinetes
Estado de Monopolo/Torre	PA	Inspeccionar el estado de estructuras
Antenas/Torres/Torre Ventada	PA	Inspeccionar el buen estado del cable de vida
Cable de vida	PA	
Limpieza general de site	PA	

Forma autoridad local
Nombre: Nayim Campos Mayta
Cargo: Alcalde
Dni: 6214 5540

Forma responsable Claro
Nombre: Gustavo Pacheco
Dni: 448 415

03/07/2026
12°35'10.216"S 76°57'00.570"W
1510010016 PUENTE AUCO

FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

