



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: CAJAMARQUILLA
Nombre de Localidad: HUANCAPON
Fecha: 03/07/2026 - 03/07/2026
Direccion: Centro Poblado CAJAMARQUILLA
ID site: 1503040014
CRQ: CRQ000000092013

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)

CAJAMARQUILLA

03/07/2026
10°29'57.776"S 77°03'21.899"W
1503040014 CAJAMARQUILLA

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)




FOTO 3

Persona Local que firma el Acta



03/07/2026
10°29'57.789"S 77°03'21.773"W
1503040014 CAJAMARQUILLA

FOTO 4

Foto tomada del NOC



03/07/2026
10°29'57.794"S 77°03'21.806"W
1503040014 CAJAMARQUILLA

FOTO 5

Foto del Acta firmada

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización	03-07-2026
Nombre de la localidad	CAJAMARQUILLA
ID	1503040014
Nombre de autoridad local	POBLO 2 Cruz Rojas
Nombre responsable de mantenimiento	Eduardo Ponce de Leon
Energía AC-DC-AA	Estado
Línea Eléctrica	Verificar el estado de transformadores
Voltage AC	Verificar que los valores de voltaje estén en el rango
Recubrimientos	Verificar el buen funcionamiento de los recubrimientos
Voltage de Baterías	Probar el buen estado de las baterías
Tableros de Distribución	Verificar el estado de los tableros de Distribución
Para Accionamiento	Verificar el buen funcionamiento del aire acondicionado
Interruptores termomagnéticos	Verificar el buen estado de los interruptores
Conductores eléctricos	Verificar el buen estado de los conductores eléctricos
Conectores y terminales	Revisar el buen estado de los conectores y terminales
Continuidad	Probar todas las hornillas del sitio
Uso de Relleno	Probar el buen funcionamiento
SPAT	Estado
Sistema de Puente a Tierra	Verificar el estado de los puentes, tanto de capa como cables
Almacenamiento Equipos	Verificar que todos los equipos tengan conexiones a los puentes a tierra
Mantenimiento en Gabinetes	Estado
Equipos RRU, Base o SSB	Verificar el buen estado de equipos
Targetas electrónicas	Verificar el buen estado de las targetas electrónicas
Cables	Verificar la limpieza y estado de los cables
Almacenamiento	Verificación y ajuste de almacenamiento
Sistema Radiante	Estado
Conectores	Verificar estado de conectores RRU y ODU
Cables	Verificar estado de cables de las RRU y ODU
Antenas	Verificar conectores y estado de antenas y kits de montaje
Conexión cables	Medir el VSWR mediante Software adecuado
Seguridad Física interior	Estado
Chapa Eléctrica	Verificar correcto funcionamiento
Targetas	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Grabador de Video	Verificar grabación local
Sensor de Humo	Revisión estado del sensor de humo
Obras civiles - Seguridad Exterior	Estado
Estado de Puertas y paredes	Verificar el estado de puertas paredes y cerraduras
Concreto	Verificar el estado de la Concreta
Estrucuturas de acero	Inspeccionar el correcto sellado de los gabinetes
Estado de Monitoreo/ Torre	Inspeccionar el estado de estructuras
Autotransformador Verificado	Inspeccionar el buen estado del cable de vista
Cable de vista	
Limpieza general del sitio	

03/07/2026
10°45'06.768"S 77°45'43.512"W
1503040014 CAJAMARQUILLA

N/A