

Claró		REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad		
Nombre de la Estacion: VILCAHUAURA Nombre de Localidad: HUAURA Fecha: 04/07/2026 - 04/07/2026 Direccion: CP VILCAHUAURA ID site: LI5328 CRQ: CRQ000000000000				
FOTO 1		Referencia Localidad (Letrero,Otro)	FOTO 2	Referencia Local (Municipalidad, Otro)
02/07/2026 11°07'59.672"S 77°36'44.366"W LI5328 VILCAHUAURA			Nueva ubicación Iglesia Vilcahuaur Fundo Santa T (Agrico Google 11°07'59.672"S 77°36'44.366"W LI5328 VILCAHUAURA	
FOTO 3		Persona Local que firma el Acta	FOTO 4	Foto tomada del NOC
N/A			N/A	
FOTO 5		Foto del Acta firmada	FOTO 6	Foto del Acta dentro del Gabinete
06/07/2026 11°07'59.746"S 77°36'44.130"W LI5328 VILCAHUAURA			29/06/2026 11°07'59.857"S 77°36'44.411"W LI5328 VILCAHUAURA	