



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: CABUYAL
Nombre de Localidad: HUARAL
Fecha: 06/07/2026 - 06/07/2026
Dirección: ENTRADA SUAREZ S/N - CP CABUYAL
ID site: LI4932
CRQ: CRQ000000095402

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
06/07/2026 11°26'58.480"S 77°15'03.256"W LI4932 CABUYAL	06/07/2026 11°26'58.480"S 77°15'03.256"W LI4932 CABUYAL	06/07/2026 11°26'58.421"S 77°15'03.251"W LI4932 CABUYAL
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
06/07/2026 11°26'58.480"S 77°15'03.256"W LI4932 CABUYAL	06/07/2026 11°26'58.396"S 77°15'03.256"W LI4932 CABUYAL	06/07/2026 11°26'58.417"S 77°15'03.251"W LI4932 CABUYAL
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
06/07/2026 11°26'58.480"S 77°15'03.256"W LI4932 CABUYAL	06/07/2026 11°26'58.440"S 77°15'03.249"W LI4932 CABUYAL	06/07/2026 11°26'58.422"S 77°15'03.251"W LI4932 CABUYAL
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
06/07/2026 11°26'58.534"S 77°15'03.246"W LI4932 CABUYAL	06/07/2026 11°26'58.400"S 77°15'03.246"W LI4932 CABUYAL	06/07/2026 11°26'58.410"S 77°15'03.251"W LI4932 CABUYAL
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
06/07/2026 11°26'58.500"S 77°15'03.245"W LI4932 CABUYAL	06/07/2026 11°26'58.415"S 77°15'03.275"W LI4932 CABUYAL	06/07/2026 11°26'58.541"S 77°15'03.297"W LI4932 CABUYAL

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1





FOTO 2



FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1



FOTO 2





FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

