




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías


Nombre de la Estación: HUANCAYA
Nombre de Localidad: HUANCAYA
Fecha: 07/07/2026 - 07/07/2026
Dirección: CENTRO POBLADO HUANCAYA
ID site: LI5628
CRQ: CRQ000000095573

Sticker Año mantenimiento



07/07/2026
12°12'00.015"S 75°47'47.976"W
LI5628 HUANCAYA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES




07/07/2026
12°12'00.092"S 75°47'47.921"W
LI5628 HUANCAYA

DURANTE



07/07/2026
12°12'00.115"S 75°47'48.014"W
LI5628 HUANCAYA

DESPUES



07/07/2026
12°12'00.092"S 75°47'47.968"W
LI5628 HUANCAYA

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



07/07/2026
12°12'00.139"S 75°47'48.851"W
LI5628 HUANCAYA

DURANTE



07/07/2026
12°12'00.095"S 75°47'47.910"W
LI5628 HUANCAYA


DESPUES



07/07/2026
12°12'00.082"S 75°47'47.995"W
LI5628 HUANCAYA


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES




07/07/2026
12°12'00.102"S 75°47'48.002"W
LI5628 HUANCAYA

DURANTE



07/07/2026
12°12'00.119"S 75°47'48.016"W
LI5628 HUANCAYA

DESPUES



07/07/2026
12°12'00.133"S 75°47'47.955"W
LI5628 HUANCAYA

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos