



## REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior


**Nombre de la Estación:** SANTIAGO DE ANCHUCAYA  
**Nombre de Localidad:** SANTIAGO DE ANCHUCAYA  
**Fecha:** 07/07/2026 - 07/07/2026  
**Dirección:** PREDIO RURAL CHAINGA - SECTOR PAMPA INGA - CP SANTIAGO DE ANCHUCAYA  
**ID site:** LI5240  
**CRQ:** CRQ000000095556

### Sticker Año mantenimiento




07/07/2026  
12°05'44.312"S 76°13'51.881"W  
LI5240 SANTIAGO DE ANCHUCAYA

### Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



### LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA


#### ANTES



#### DURANTE



#### DESPUES



### REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

#### ANTES



#### DURANTE




#### DESPUES



### REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO


#### ANTES




#### DURANTE



#### DESPUES



## REVISIÓN DE SUJECIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



## REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



## LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO




## REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



## REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO





| CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD |        |                                                            |
|----------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|
| Seguridad Física                 | Estado |                                                            |
| Sistema                          | OK     | Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema |
| Chapa Eléctrica                  | OK     | Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)         |
| Lector de Huella                 | OK     | Verificar el buen funcionamiento de la lectora             |
| Cámara                           | OK     | Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara               |
| Cámara                           | OK     | Verificar monitoreo remoto de la cámara de video           |
| Cámara                           | OK     | Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red     |
| Grabador de Video                | OK     | Verificar grabación local desde el NOC                     |
| Extintor                         | OK     | Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor         |
| Sensor de Humo                   | OK     | Revisión estado del sensor de Humo                         |
| Sensor de Humo                   | OK     | Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC |