



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: Andrés ave lino Cáceres

Nombre de Localidad: ANTIOQUIA

Fecha: 07/07/2026 - 07/07/2026

Direccion: CALLE SANTA ROSA S/N

ID site: 356854

CRQ: CRQ000000095476

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)



07/07/2026
12°04'45.365"S 76°30'22.591"W
356854

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 3

Persona Local que firma el Acta



07/07/2026
12°04'45.364"S 76°30'22.592"W
356854

FOTO 4


Foto tomada del NOC



07/07/2026
12°04'45.451"S 76°30'22.641"W
356854

FOTO 5


Foto del Acta firmada



07/07/2026
12°04'45.348"S 76°30'22.590"W
356854

FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinetete



07/07/2026
12°04'45.389"S 76°30'22.671"W
356854