



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: 200030
Nombre de Localidad: COPA
Fecha: 07/07/2026 - 07/07/2026
Direccion: AVENIDA 31 DE MAYO S/N
ID site: 350630
CRQ: CRQ000000095540

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)




FOTO 3

Persona Local que firma el Acta



FOTO 5

Foto del Acta firmada

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	03 - 07 - 2026
Nombre de la localidad:	POQUIAN
ID:	350630
Nombre de autoridad local:	Rafael Hualpa SANTOS TORIBIO
Nombre responsable de mantenimiento:	David Luis GARCIA
Energía AC-DC-AA	Estado
Línea Eléctrica	N/A
Voltaje AC	Verificar que los valores de voltaje estén en el rango
Rectificadores	N/A
Voltaje de Baterías	Verificar el buen funcionamiento de los rectificadores
Tableros de Distribución	Probar el buen estado de las baterías
Aire Acondicionado	Verificar el estado de los tableros de distribución
Interruptores termomagnéticos	Verificar al buen estado de los interruptores
Conductores eléctricos	Verificar al buen estado de los conductores eléctricos
Conectores y terminales	Observar el buen estado de los conectores y terminales
Luminarias	Probar todas las luminarias del sitio
Luz de Batiraje	N/A
SPAT	Probar el buen funcionamiento
Sistema de Puesta a Tierra	Verificar el estado de los pozos, tanto de caja como cables
Aterramiento Equipos	Verificar que todos los equipos tengan conexión a los pozos a tierra
Mantenimiento en gabinetes	Estado
Equipos RRU, Router o MW	N/A
Tarjetas electrónicas	Verificar el buen estado de los equipos
Cables	Verificar la limpieza técnica y el orden de los cables
Aterramiento	Verificación y ajuste de aterramiento
Sistema Radiante	Estado
Conectores	Verificar estado de conectores RRU y ODU
Cables	Verificar estado de cables de las RRU y ODU
Antenas	Verificar conectores y estado de antenas y kits de anclaje
VSWR cables	Medir el VSWR mediante software o medidor
Seguridad Física interior	Estado
Chapa eléctrica	N/A
Tarjetas	Verificar correcto funcionamiento
Cámara	Verificar el buen funcionamiento de la cámara
Grabador de Video	Revisar de sujeción y anclaje de la cámara
Sensor de Humo	Verificar grabación local
Obras civiles - Seguridad Exterior	Revisión estado del sensor de humo
Estado de Puertas y paredes	Estado
Carpentería	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Filtración de agua	N/A
Estado de Muro/Torre	Inspeccionar el correcto sellado de los gabinetes
Autoalimentación/Torre Ventada	N/A
Cable de vida	Inspeccionar al estado de estructuras
Limpieza general de sitio	N/A
	Inspeccionar el buen estado del cable de vida

07/07/2026
10°25'26.734"S 77°05'29.541"W
350630

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 4

Foto tomada del NOC




FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

N/A