



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: SANTIAGO DE ANCHUCAYA
Nombre de Localidad: SANTIAGO DE ANCHUCAYA
Fecha: 07/07/2026 - 07/07/2026
Direccion: Centro Poblado SANTIAGO DE ANCHUCAYA
ID site: 1507290001
CRQ: CRQ000000095484

FOTO 1 Referencia Localidad (Letrero,Otro)



FOTO 2 Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 3 Persona Local que firma el Acta



FOTO 4 Foto tomada del NOC



FOTO 5 Foto del Acta firmada

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización: 07-07-2026	
Nombre de la localidad: SANTIAGO DE ANCHUCAYA	
ID: 1507290001	
Nombre de autoridad local: ALEXIS CERESO HUARACA	
Nombre responsable de mantenimiento:	
Energía AC-DC-AA	Estado
Línea eléctrica	N/A
Voltaje AC	N/A
Resistencias	N/A
Voltaje de Baterías	N/A
Tableros de Distribución	N/A
Aire Acondicionado	N/A
Interruptores termomagnéticos	N/A
Conductores eléctricos	N/A
Conectores y terminales	N/A
Luminarias	N/A
Tubo de escape	N/A
SEAT	N/A
Sistema de Puerta a Tierra	N/A
Almacenamiento Equipos	N/A
Mantenimiento en Gabinetes	Estado
Equipos RRU, Router o MW	N/A
Targetas electrónicas	N/A
Cables	N/A
Almacenamiento	N/A
Sistema Radiante	Estado
Conectores	N/A
Cables	N/A
Antenas	N/A
OSNR cables	N/A
Seguridad Física Interior	Estado
Clave eléctrica	N/A
Targetaria	N/A
Cámara	N/A
Grabador de Video	N/A
Sensor de Humo	N/A
Obras civiles - Seguridad Exterior	Estado
Estado de Puertas y paredes	N/A
Concreta	N/A
Filtración de agua	N/A
Estado de Muro/Torre	N/A
Autoprotección/Torre Ventada	N/A
Cable de vida	N/A
Limpieza general al site	N/A

Nombre de la autoridad local: ALEXIS CERESO HUARACA
Cargo: 12°05'43.916"S 76°13'48.270"W
ID: 1507290001 SANTIAGO DE ANCHUCAYA
07/07/2026

FOTO 6 Foto del Acta dentro del Gabinete

