



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías

Nombre de la Estación: ESCOMARCA
Nombre de Localidad: LANA
Fecha: 08/07/2026 - 08/07/2026
Dirección: CENTRO POBLADO ESCOMARCA
ID site: LI5190
CRQ: CRQ000000095559

Sticker Año mantenimiento

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



08/07/2026
12°10'54.142"S 76°21'25.041"W
LI5190 ESCOMARCA




VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)


ANTES

DURANTE


DESPUES



08/07/2026
12°10'54.212"S 76°21'25.024"W
LI5190 ESCOMARCA



08/07/2026
12°10'54.124"S 76°21'24.958"W
LI5190 ESCOMARCA



08/07/2026
12°10'54.244"S 76°21'24.958"W
LI5190 ESCOMARCA

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES

DURANTE


DESPUES



08/07/2026
12°10'54.124"S 76°21'24.958"W
LI5190 ESCOMARCA



08/07/2026
12°10'54.208"S 76°21'24.958"W
LI5190 ESCOMARCA




08/07/2026
12°10'54.208"S 76°21'24.958"W
LI5190 ESCOMARCA

PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS


ANTES

DURANTE


DESPUES



08/07/2026
12°10'54.145"S 76°21'24.945"W
LI5190 ESCOMARCA



08/07/2026
12°10'54.160"S 76°21'24.945"W
LI5190 ESCOMARCA



08/07/2026
12°10'54.182"S 76°21'24.945"W
LI5190 ESCOMARCA

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos