



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: colegio 260846
Nombre de Localidad: SANTA MARIA
Fecha: 08/07/2026 - 08/07/2026
Direccion: PAMPA DE ANIMA BAJA
ID site: 360846
CRQ: CRQ000000000000

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)



FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 3

Persona Local que firma el Acta



FOTO 4

Foto tomada del NOC




FOTO 5

Foto del Acta firmada




FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

