



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: QUEPE PAMPA
Nombre de Localidad: CHANCAY
Fecha: 08/07/2026 - 08/07/2026
Direccion: CP QUEPE PAMPA
ID site: LI5112
CRQ: CRQ000000095276

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)



08/07/2026
11°31'35.736"S 77°15'01.531"W
LI5112 QUEPE PAMPA

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 3


Persona Local que firma el Acta



08/07/2026
11°31'32.518"S 77°15'02.918"W
LI5112 QUEPE PAMPA

FOTO 4


Foto tomada del NOC



08/07/2026
11°31'32.498"S 77°15'02.886"W
LI5112 QUEPE PAMPA

FOTO 5

Foto del Acta firmada



09/07/2026
11°31'34.491"S 77°15'01.453"W
LI5112 QUEPE PAMPA

FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete



08/07/2026
11°31'32.571"S 77°15'02.939"W
LI5112 QUEPE PAMPA