




REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

Nombre de la Estación: QUEPE PAMPA
Nombre de Localidad: CHANCAY
Fecha: 08/07/2026 - 08/07/2026
Dirección: CP QUEPE PAMPA
ID site: LI5112
CRQ: CRQ000000095276

Sticker Año mantenimiento




08/07/2026
11°31'17.116"S 77°14'38.092"W
LI5112 QUEPE PAMPA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



08/07/2026
11°31'17.116"S 77°14'38.092"W
LI5112 QUEPE PAMPA

DURANTE



08/07/2026
11°31'17.116"S 77°14'38.092"W
LI5112 QUEPE PAMPA

DESPUES



08/07/2026
11°31'17.116"S 77°14'38.092"W
LI5112 QUEPE PAMPA

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES




08/07/2026
11°31'17.116"S 77°14'38.092"W
LI5112 QUEPE PAMPA

DURANTE



08/07/2026
11°31'17.116"S 77°14'38.092"W
LI5112 QUEPE PAMPA


DESPUES



08/07/2026
11°31'17.116"S 77°14'38.092"W
LI5112 QUEPE PAMPA


AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES




08/07/2026
11°31'17.116"S 77°14'38.092"W
LI5112 QUEPE PAMPA

DURANTE



08/07/2026
11°31'17.116"S 77°14'38.092"W
LI5112 QUEPE PAMPA

DESPUES



08/07/2026
11°31'17.116"S 77°14'38.092"W
LI5112 QUEPE PAMPA

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobre tensiones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos