




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estacion: VEGUETA
Nombre de Localidad: VEGUETA
Fecha: 09/07/2026 - 09/07/2026
Direccion: LT02 MZ09 PUEBLO TRADICIONAL VEGUETA
ID site: LI1518
CRQ: CRQ000000095454

Sticker Año mantenimiento



09/07/2026
11°01'16.185"S 77°38'41.754"W
LI1518 VEGUETA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa



Dirección
Calle 2 de Mayo 221, Végúeta 15157,
Departamento de Lima, Perú

Latitud
S 11°1'16.17456"
Longitud
W 77°38'41.74836"
Distancia
228 ft

Fecha
9/7/2026 9:25 a.m.
Altitud
72 ft a.s.l

INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



DURANTE



DESPUES



LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



DURANTE



DESPUES




AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



09/07/2026
11°01'16.172"S 77°38'41.788"W
LI1518 VEGUETA

DURANTE



09/07/2026
11°01'16.169"S 77°38'41.786"W
LI1518 VEGUETA

DESPUES



09/07/2026
11°01'16.120"S 77°38'41.783"W
LI1518 VEGUETA



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos