



REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estación: SAN LORENZO DE QUINTI
Nombre de Localidad: SAN LORENZO DE QUINTI
Fecha: 09/07/2026 - 09/07/2026
Dirección: SAN LORENZO DE QUINTI
ID site: LI5211
CRQ: CRQ000000095562

Sticker Año mantenimiento



09/07/2026
12°08'39.900"S 76°12'42.234"W
LI5211 SAN LORENZO DE QUINTI

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa



Dirección
San Lorenzo de Quinti 15640, Gobierno Regional de Lima, Perú

Latitud
S 12°8'41.9802"
Longitud
W 76°12'46.67868"
Distancia
0 m

Fecha
9/07/26 8:23 a. m.
Altitud
2661 m a.s.l

PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



09/07/2026
12°08'39.900"S 76°12'42.234"W
LI5211 SAN LORENZO DE QUINTI

DURANTE



09/07/2026
12°08'39.900"S 76°12'42.234"W
LI5211 SAN LORENZO DE QUINTI

DESPUES



09/07/2026
12°08'39.900"S 76°12'42.234"W
LI5211 SAN LORENZO DE QUINTI

BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



09/07/2026
12°08'39.900"S 76°12'42.234"W
LI5211 SAN LORENZO DE QUINTI

DURANTE



09/07/2026
12°08'39.900"S 76°12'42.234"W
LI5211 SAN LORENZO DE QUINTI

DESPUES



09/07/2026
12°08'39.900"S 76°12'42.234"W
LI5211 SAN LORENZO DE QUINTI

PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES




09/07/2026
12°08'39.900"S 76°12'42.234"W
LI5211 SAN LORENZO DE QUINTI

DURANTE



09/07/2026
12°08'39.900"S 76°12'42.234"W
LI5211 SAN LORENZO DE QUINTI

DESPUES



09/07/2026
12°08'39.900"S 76°12'42.234"W
LI5211 SAN LORENZO DE QUINTI

BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general