



REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estacion: ESPERANZA BAJA
Nombre de Localidad: HUARAL
Fecha: 09/07/2026 - 09/07/2026
Direccion: CP ESPERANZA BAJA
ID site: LI4942
CRQ: CRQ000000095455

Sticker Año mantenimiento



09/07/2026
11°27'19.206"S 77°14'50.523"W
LI4942 ESPERANZA BAJA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



09/07/2026
11°27'19.206"S 77°14'50.523"W
LI4942 ESPERANZA BAJA

DURANTE



09/07/2026
11°27'19.206"S 77°14'50.523"W
LI4942 ESPERANZA BAJA

DESPUES



09/07/2026
11°27'19.206"S 77°14'50.523"W
LI4942 ESPERANZA BAJA

BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



09/07/2026
11°27'19.206"S 77°14'50.523"W
LI4942 ESPERANZA BAJA

DURANTE



09/07/2026
11°27'19.206"S 77°14'50.523"W
LI4942 ESPERANZA BAJA

DESPUES



09/07/2026
11°27'19.206"S 77°14'50.523"W
LI4942 ESPERANZA BAJA

PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES




09/07/2026
11°27'19.206"S 77°14'50.523"W
LI4942 ESPERANZA BAJA

DURANTE



09/07/2026
11°27'19.206"S 77°14'50.523"W
LI4942 ESPERANZA BAJA

DESPUES



09/07/2026
11°27'19.206"S 77°14'50.523"W
LI4942 ESPERANZA BAJA

BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 09/07/2026 11°27'19.228"S 77°46'50.565"W LI4942 ESPERANZA BAJA	 09/07/2026 11°27'19.228"S 77°46'50.565"W LI4942 ESPERANZA BAJA	 09/07/2026 11°27'19.228"S 77°46'50.565"W LI4942 ESPERANZA BAJA

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 09/07/2026 11°27'19.228"S 77°46'50.565"W LI4942 ESPERANZA BAJA	 09/07/2026 11°27'19.228"S 77°46'50.565"W LI4942 ESPERANZA BAJA	 09/07/2026 11°27'19.228"S 77°46'50.565"W LI4942 ESPERANZA BAJA

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
 09/07/2026 11°27'19.228"S 77°46'50.565"W LI4942 ESPERANZA BAJA	 09/07/2026 11°27'19.228"S 77°46'50.565"W LI4942 ESPERANZA BAJA	 09/07/2026 11°27'19.228"S 77°46'50.565"W LI4942 ESPERANZA BAJA

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 09/07/2026 11°27'19.228"S 77°46'50.565"W LI4942 ESPERANZA BAJA	 09/07/2026 11°27'19.228"S 77°46'50.565"W LI4942 ESPERANZA BAJA	 09/07/2026 11°27'19.228"S 77°46'50.565"W LI4942 ESPERANZA BAJA

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general