



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A


Nombre de la Estacion: LA_FLORIDA_ATAVILLOS_BAJO
Nombre de Localidad: ATAVILLOS BAJO
Fecha: 10/07/2026 - 10/07/2026
Direccion: CENTRO POBLADO LA FLORIDA
ID site: LI5081
CRQ: CRQ00000095472

Sticker Año mantenimiento




10/07/2026
11°18'24.610"S 76°47'46.377"W
LI5081 LA_FLORIDA_ATAVILLOS_BAJO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



10/07/2026
11°18'30.511"S 76°47'45.530"W
LI5081 LA_FLORIDA_ATAVILLOS_BAJO

DURANTE



10/07/2026
11°18'30.552"S 76°47'45.519"W
LI5081 LA_FLORIDA_ATAVILLOS_BAJO

DESPUES



10/07/2026
11°18'30.552"S 76°47'45.519"W
LI5081 LA_FLORIDA_ATAVILLOS_BAJO

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



10/07/2026
11°18'24.610"S 76°47'46.377"W
LI5081 LA_FLORIDA_ATAVILLOS_BAJO

DURANTE



10/07/2026
11°18'24.610"S 76°47'46.377"W
LI5081 LA_FLORIDA_ATAVILLOS_BAJO

DESPUES



10/07/2026
11°18'24.610"S 76°47'46.377"W
LI5081 LA_FLORIDA_ATAVILLOS_BAJO


LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES




10/07/2026
11°18'24.610"S 76°47'46.377"W
LI5081 LA_FLORIDA_ATAVILLOS_BAJO

DURANTE



10/07/2026
11°18'24.610"S 76°47'46.377"W
LI5081 LA_FLORIDA_ATAVILLOS_BAJO

DESPUES



10/07/2026
11°18'24.610"S 76°47'46.377"W
LI5081 LA_FLORIDA_ATAVILLOS_BAJO

REVISION DE TARJETAS DE CONTROL		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 10/07/2026 11°18'31.393"S 76°47'45.903"W LI8081 LA_FLORIDA_ATAVILLOS_BAJO	 10/07/2026 11°18'31.393"S 76°47'45.903"W LI8081 LA_FLORIDA_ATAVILLOS_BAJO	 10/07/2026 11°18'31.493"S 76°47'45.861"W LI8081 LA_FLORIDA_ATAVILLOS_BAJO
REVISION DE COMPRESOR Y RESISTENCIA ELECTRICA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 10/07/2026 11°18'31.415"S 76°47'45.904"W LI8081 LA_FLORIDA_ATAVILLOS_BAJO	 10/07/2026 11°18'31.393"S 76°47'45.903"W LI8081 LA_FLORIDA_ATAVILLOS_BAJO	 10/07/2026 11°18'31.394"S 76°47'45.900"W LI8081 LA_FLORIDA_ATAVILLOS_BAJO

CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales