




REPORTE FOTOGRÁFICO - Radio Frecuencia y Transporte


Nombre de la Estacion: ACOS
Nombre de Localidad: SAN MIGUEL DE ACOS
Fecha: 11/07/2026 - 11/07/2026
Direccion: CENTRO POBLADO ACOS
ID site: LI5146
CRQ: CRQ000000095560

Sticker Año mantenimiento




11/07/2026
11°16'28.322"S 76°49'09.583"W
LI5146 ACOS

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



EQUIPO BBU, ROUTER O MW: VERIFICAR ESTADO DE EQUIPOS, LED DE ALARMAS, LIMPIEZA TECNICA Y SOPLETADO


ANTES



DURANTE




DESPUES



AJUSTE DE ELEMENTOS Y CONEXIONES


ANTES



DURANTE



DESPUES




CABLES: LIMPIEZA TECNICA Y ORDENAMIENTO DE CABLES


ANTES





DURANTE



DESPUES



VERIFICACION Y AJUSTE DE ATERRAMIENTO






VERIFICAR ESTADO DE CONECTORES Y CABLES RRU	
---	--



VERIFICAR ESTADO DE CONECTORES Y CABLES ODU



MEDIR EL VSWR MEDIANTE SOFTWARE



CHECKLIST - SISTEMA DE RADIO FRECUENCIA Y TRANSPORTE		
Sistema de Detección	Estado	
Router y/o Mw	OK	Verificar el buen estado del equipo de Transporte
	NO	Verificar operatividad de ODU (de aplicar)
	OK	Verificar soportes de RRU y/o ODU (de aplicar)
ENodeB	OK	Verificar VSWR mediante software
Tarjetas electrónicas	OK	Verificar el buen estado de las tarjetas electrónicas
Cables	OK	Verificar la limpieza técnica y el orden de los cables de red
	OK	Verificar etiquetado y codificación de los cables de red
Aterramiento	OK	Verificar Línea a tierra de todos los equipos del Sistema
Sistema	OK	Limpieza general
Pruebas Remotas	OK	Verificar gestión de los equipos desde el NOC