REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estacion: ACOS
Nombre de Localidad: SAN MIGUEL DE ACOS
Fecha: 11/07/2026 - 11/07/2026
Direccion: CENTRO POBLADO ACOS
ID site: LI5146
CRQ: CRQ000000095560

Sticker Año mantenimiento	Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES	DURANTE	DESPUES

PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES	DURANTE	DESPUES

BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS		
ANTES	DURANTE	DESPUES

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS		
ANTES	DURANTE	DESPUES

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA		
ANTES	DURANTE	DESPUES

TORRES VENTALA

VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES

Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general