




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estación: QUEPE PAMPA
Nombre de Localidad: CHANCAY
Fecha: 11/07/2026 - 11/07/2026
Dirección: CP QUEPE PAMPA
ID site: LI5112
CRQ: CRQ000000095276

Sticker Año mantenimiento




11/07/2026
11°31'34.333"S 77°15'01.371"W
LI5112 QUEPE PAMPA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



11/07/2026
11°31'35.255"S 77°15'01.622"W
LI5112 QUEPE PAMPA

DURANTE



11/07/2026
11°31'34.626"S 77°15'01.247"W
LI5112 QUEPE PAMPA

DESPUES



11/07/2026
11°31'35.255"S 77°15'01.622"W
LI5112 QUEPE PAMPA


LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



11/07/2026
11°31'34.488"S 77°15'01.320"W
LI5112 QUEPE PAMPA

DURANTE



11/07/2026
11°31'34.426"S 77°15'01.342"W
LI5112 QUEPE PAMPA


DESPUES



11/07/2026
11°31'34.557"S 77°15'01.125"W
LI5112 QUEPE PAMPA


LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES



11/07/2026
11°31'34.426"S 77°15'01.342"W
LI5112 QUEPE PAMPA

DURANTE



11/07/2026
11°31'34.426"S 77°15'01.342"W
LI5112 QUEPE PAMPA

DESPUES



11/07/2026
11°31'34.426"S 77°15'01.342"W
LI5112 QUEPE PAMPA



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales