



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior


Nombre de la Estacion: CANCHAPILCA
Nombre de Localidad: LAMPIAN
Fecha: 13/07/2026 - 13/07/2026
Direccion: CENTRO POBLADO CANCHAPILCA
ID site: LI5143
CRQ: CRQ000000098541

Sticker Año mantenimiento



13/07/2026
11°14'25.848"S 76°48'55.072"W
LI5143 CANCHAPILCA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



DURANTE



DESPUES




REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



DURANTE



DESPUES





CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General