



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estación: LOS OLLEROS
Nombre de Localidad: SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS
Fecha: 14/07/2026 - 14/07/2026
Dirección: SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS HUAROCHIRI LIMA
ID site: LI1544
CRQ: CRQ000000098920

Sticker Año mantenimiento




14/07/2026
12°13'14.261"S 76°30'17.044"W
LI1544 LOS OLLEROS

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



14/07/2026
12°13'13.982"S 76°30'16.769"W
LI1544 LOS OLLEROS

DURANTE



14/07/2026
12°13'14.077"S 76°30'17.008"W
LI1544 LOS OLLEROS

DESPUES



14/07/2026
12°13'14.222"S 76°30'17.064"W
LI1544 LOS OLLEROS

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



14/07/2026
12°13'14.336"S 76°30'17.876"W
LI1544 LOS OLLEROS

DURANTE



14/07/2026
12°13'14.202"S 76°30'17.007"W
LI1544 LOS OLLEROS

DESPUES



14/07/2026
12°13'14.222"S 76°30'17.064"W
LI1544 LOS OLLEROS


LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES



14/07/2026
12°13'14.302"S 76°30'17.121"W
LI1544 LOS OLLEROS

DURANTE



14/07/2026
12°13'14.202"S 76°30'17.007"W
LI1544 LOS OLLEROS

DESPUES



14/07/2026
12°13'14.222"S 76°30'17.064"W
LI1544 LOS OLLEROS



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales