




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estación: 356359
Nombre de Localidad: LAMPÍAN
Fecha: 14/07/2026 - 14/07/2026
Dirección: CANCHAPILCA
ID site: 356359
CRQ: CRQ000000098966


Sticker Año mantenimiento



14/07/2026
11°14'26.019"S 76°48'57.208"W
356359

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa



Dirección
Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 11°14'25.97388"
Longitud
W 76°48'56.94012"
Distancia
1 yd
Fecha
14/7/2026 11:33 a.m.
Altitud
2118 yd a.s.l

INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



14/07/2026
11°14'26.361"S 76°48'56.741"W
356359

DURANTE



14/07/2026
11°14'26.363"S 76°48'56.675"W
356359

DESPUES



14/07/2026
11°14'26.360"S 76°48'56.661"W
356359

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



14/07/2026
11°14'26.361"S 76°48'56.741"W
356359

DURANTE



14/07/2026
11°14'26.363"S 76°48'56.735"W
356359

DESPUES



14/07/2026
11°14'26.363"S 76°48'56.750"W
356359

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



14/07/2026
11°14'26.361"S 76°48'56.741"W
356359

DURANTE



14/07/2026
11°14'26.423"S 76°48'56.730"W
356359

DESPUES



14/07/2026
11°14'26.912"S 76°48'56.725"W
356359



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos