



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior


Nombre de la Estacion: AMIRALLA
Nombre de Localidad: VEGUETA
Fecha: 14/07/2026 - 14/07/2026
Direccion: CENTRO POBLADO AMIRALLA
ID site: LI5730
CRQ: CRQ00000098604

Sticker Año mantenimiento




14/07/2026
10°57'30.895"S 77°37'01.968"W
LI5730 AMIRALLA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES




14/07/2026
10°57'30.895"S 77°37'01.968"W
LI5730 AMIRALLA

DURANTE



14/07/2026
10°57'30.895"S 77°37'01.968"W
LI5730 AMIRALLA

DESPUES



14/07/2026
10°57'30.895"S 77°37'01.968"W
LI5730 AMIRALLA

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



14/07/2026
10°57'30.895"S 77°37'01.968"W
LI5730 AMIRALLA

DURANTE



14/07/2026
10°57'30.895"S 77°37'01.968"W
LI5730 AMIRALLA

DESPUES



14/07/2026
10°57'30.895"S 77°37'01.968"W
LI5730 AMIRALLA


REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



14/07/2026
10°57'30.895"S 77°37'01.968"W
LI5730 AMIRALLA

DURANTE



14/07/2026
10°57'30.895"S 77°37'01.968"W
LI5730 AMIRALLA

DESPUES




14/07/2026
10°57'30.895"S 77°37'01.968"W
LI5730 AMIRALLA

REVISIÓN DE SUJECIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO





CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC