



FOTO 1	Referencia Localidad (Letrero, Otro)	FOTO 2	Referencia Local (Municipalidad, Otro)
--------	--------------------------------------	--------	--



FOTO 4	Foto tomada del NOC
---------------	----------------------------



FOTO 6	Foto del Acta dentro del Gabinete
--------	-----------------------------------

FORMULARIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO		
Fecha de realización: 14-07-2024 Nombre de la Instalación: 76-4854-866-W Nombre de autoridad local: JARA ROLDAN, RAUL ALBERTO Nombre responsable de mantenimiento: Jara Roldan		
Energía AC-DC-RA	Estado:	
Línea Eléctrica	N/A	Verificar el estado de transformadores
Volante AC	N/A	Verificar nivel de aceite de los cables en el rango
Rectificadores	N/A	Verificar el buen estado de los rectificadores
Volante de baterías	N/A	Probar el buen estado de las baterías
Tableros de Distribución	N/A	Verificar el estado de los tableros de distribución
Armado de baterías	N/A	Verificar el buen estado del aire acondicionado
Interruptores electromagnéticos	N/A	Verificar el buen estado de los interruptores
Conductores eléctricos	N/A	Verificar el buen estado de los conductores eléctricos
Conectores y terminales	N/A	Observar el buen estado de los conectores y terminales
Luminarias	N/A	Probar todas las luminarias del sitio
Luz de Radiado	N/A	Probar el buen funcionamiento
Estado	OK	
Sistema de Puesta a Tierra	OK	Verificar el estado de los pines, tanto de caja como cables
Alimentación equipos	OK	Verificar que todos los equipos tengan conexión a los pines a tierra
Desarrollo de los sistemas	Estado:	
Energías RFU, Router o MV	N/A	Verificar el buen estado de equipos
Tarjetas electrónicas	N/A	Verificar el buen estado de los tarjetas electrónicas
Cables	N/A	Verificar las fajas de unión y el orden de los cables
Reconexión	N/A	Verificación y ajuste de aterramiento
Sistema Radiante	Estado:	
Conectores	N/A	Verificar estado de conexiones RFU y CDA
Cables	N/A	Verificar estado de cables de las RFU y CDA
Antenas	N/A	Verificar conectores y estado de antenas y kits de anclaje
OTDR cables	N/A	Realizar el OTDR mensual Software propio
Seguridad Físico Interior	Estado:	
Cables Eléctricos	N/A	Verificar correcto funcionamiento
Tarjetas	N/A	Verificar el buen funcionamiento de la tarjeta
Cámaras	N/A	Revisión de sujeción y ángulos de la Cámara
Grabador de Video	N/A	Verificar grabación local
Sensor de Humo	N/A	Revisión estado del sensor de Humo
Otros cables - Seguridad Exterior	Estado:	
Estado de Puertas y Jercines	N/A	Verificar el estado de puercas cerradas y cerraduras
Conexiones	N/A	Verificar el estado de la Conexión
Interrupción de agua	N/A	Inspeccionar el correcto sellado de los gabinetes
Estado de Monopolo/Torre	N/A	Inspeccionar el estado de estructuras
Autosupervisión Torre Ventada	N/A	Inspeccionar el buen estado del cable de vida
Cable de vida	N/A	
Legislación general de site	N/A	



Firma autoridad local
 Miguel 2024040 ALBERTO CRUZAN
 Cel: 98462-0084
 E: R 176 67250

Firma responsable Claro
 Nombre: Jara Roldan
 Cargo: Jara Roldan
 DNI: 70203144

14/07/2024

11°14'25.654"S 76°48'54.866"W

556355