



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: 20015
Nombre de Localidad: HUANCAPON
Fecha: 14/07/2026 - 14/07/2026
Direccion: CALLE ESTADIO S/N
ID site: 350885
CRQ: CRQ000000098613

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)



FOTO 3

Persona Local que firma el Acta



FOTO 5

Foto del Acta firmada

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 4

Foto tomada del NOC



FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	14-07-2026
Nombre de la localidad:	PDLPAS
ID:	350885
Nombre de autoridad localidad:	GARCIA EDGAR ANGEL RAMIRO
Nombre responsable de mantenimiento:	Edgardo Torrespoma Aguilar
Energía AC/DC/AA	Estado
Línea Eléctrica	N/A
Voltaje AC	N/A
Rectificadores	N/A
Voltaje de Baterías	N/A
Tableros de Distribución	N/A
Aire Acondicionado	N/A
Interruptores termomagnéticos	N/A
Conductores eléctricos	N/A
Conectores y terminales	N/A
Luminarias	N/A
Luz de Salvo	N/A
SPAT	N/A
Sistema de Puente a Tierra	N/A
Aterramiento Equipos	N/A
Mantenimiento en gabinetes	Estado
Equipos BMS, Router o MW	N/A
Tarjetas electrónicas	N/A
Cables	N/A
Aterramiento	N/A
Sistema Redundante	N/A
Conectores	N/A
Cables	N/A
Antenas	N/A
VSWR cables	N/A
Seguridad Física Interior	Estado
Chapa Eléctrica	N/A
Tarjetas	N/A
Cámara	N/A
Grabador de Video	N/A
Sensor de Humo	N/A
Obras civiles - Seguridad Exterior	Estado
Estado de Puertas y paredes	N/A
Concertina	N/A
Filtración de agua	N/A
Estado de Monopolo/Torre	N/A
Autoprotección/Torre Ventada	N/A
Cable de vida	N/A
Limpieza general de site	N/A

14/07/2026
10°30'11.998"S 77°05'37.847"W
350885 20015

N/A