



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías

Nombre de la Estación: DON ALBERTO
Nombre de Localidad: SAYAN
Fecha: 13/07/2026 - 13/07/2026
Dirección: CENTRO POBLADO DON ALBERTO
ID site: LI5408
CRQ: CRQ000000098513

Sticker Año mantenimiento



13/07/2026
11°15'23.394"S 77°20'19.248"W
LI5408 DON ALBERTO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES




13/07/2026
11°15'23.465"S 77°20'19.333"W
LI5408 DON ALBERTO

DURANTE



13/07/2026
11°15'23.796"S 77°20'19.357"W
LI5408 DON ALBERTO

DESPUES



13/07/2026
11°15'23.460"S 77°20'19.054"W
LI5408 DON ALBERTO

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



13/07/2026
11°15'23.465"S 77°20'19.333"W
LI5408 DON ALBERTO

DURANTE



13/07/2026
11°15'23.439"S 77°20'19.530"W
LI5408 DON ALBERTO


DESPUES



13/07/2026
11°15'23.420"S 77°20'19.407"W
LI5408 DON ALBERTO


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES




13/07/2026
11°15'23.330"S 77°20'19.114"W
LI5408 DON ALBERTO

DURANTE



13/07/2026
11°15'23.439"S 77°20'19.265"W
LI5408 DON ALBERTO

DESPUES



13/07/2026
11°15'23.810"S 77°20'19.557"W
LI5408 DON ALBERTO

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos