



356651

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



Foto tomada del NOC



Foto del Acta dentro del Gabinete

		FIRMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización: Fuente de la localidad: Uto Nombre de autoridad local: Nombre responsable de mantenimiento:		15-04-2022 URIBE JOSEFINA VILLALBA MORALES JOSEFINA VILLALBA	
Energía AC-DC-AL	Exterio	Verificar	al estado de las transformadoras
Verificar AC	CA	Verificar	que los valores de voltaje estén en el rango
Verificar AC	CA	Verificar	el estado de los capacitores
Verificar de baterías	CA	Probar	el buen estado de las baterías
Cableado de Distribución	CA	Verificar	el estado de los cables y sus distribuciones
Aire Acondicionado	CA	Verificar	el buen funcionamiento del aire acondicionado
Interruptores y terminales	CA	Verificar	el buen estado de los interruptores y terminales
Conductores eléctricos	CA	Verificar	el buen estado de los conductores eléctricos
Conectores y terminales	CA	Observar	el estado de los conectores y terminales
Luz de indicio	CA	Probar	los hornos en el sitio
DAW	Exterio	Probar	el estado de las hornos
Sistema de Puente a Tierra	CA	Verificar	al estado de los pesos, tornos, teja o corte cortico
Antena de Radio	CA	Verificar	que todos los espigas tengan conexión en los pozos a tierra
Equipos ERM, Reparo o MVT	CA	Verificar	al estado de los equipos
Terminales de cables	CA	Verificar	el buen estado de los terminales de cables
Cables	CA	Verificar	la limpieza física y el orden de los cables
Accesorio	CA	Verificación	al estado de los accesorios
Sistema Radiotelecomunicaciones	Exterio	Verificar	el estado de conexiones VSW y GDU
Conectores	CA	Verificar	el estado de los conectores
Cables	CA	Verificar	correctamente el estado de antenas y teja de antena
VSWH cables	CA	Probar	al VSWH instalado en sistema, checked
Seguridad física Interior	Exterio	Verificar	correcto funcionamiento
Chapa Eléctrica	CA	Verificar	el buen estado de las chapas
Chapa de cobre	CA	Verificar	la limpieza y el estado de la chapa
Cámara	CA	Revisión	de sujetos y armados de la cámara
Cableado de Video	CA	Verificar	arquitectura video
Senzor de Humo	CA	Revisión	estado del sensor de humo
Obras civiles - Seguridad Exterior	Exterio	Verificar	el estado de puertas, paredes y cercaduras
Estado de Puertas y paredes	CA	Verificar	el estado de las cerraduras
Cercaduras	CA	Inspeccionar	al correcto estado de los alambres
Filtrado de agua	CA	Inspeccionar	el estado de filtrado de agua
Anticorrosión	CA	Inspeccionar	el estado de anticorrosión
Autocontrol/Torre Ventada	CA	Inspeccionar	el estado de la torre de ventilación

Cargo: *Delos Agave*
DNE: 40781144
15/07/2026
11°11'26.738"S 76°46'40.739"W
356651