




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías


Nombre de la Estación: HUAÑEC
Nombre de Localidad: HUAÑEC
Fecha: 15/07/2026 - 15/07/2026
Dirección: CP HUAÑEC (PASTELES HUAÑEC)
ID site: LI5633
CRQ: CRQ00000098981

Sticker Año mantenimiento



15/07/2026
12°17'41.032"S 76°08'33.704"W
LI5633 HUAÑEC

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



15/07/2026
12°17'41.006"S 76°08'33.652"W
LI5633 HUAÑEC

DURANTE



15/07/2026
12°17'41.041"S 76°08'33.737"W
LI5633 HUAÑEC

DESPUES



15/07/2026
12°17'41.026"S 76°08'33.680"W
LI5633 HUAÑEC

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



15/07/2026
12°17'40.931"S 76°08'33.593"W
LI5633 HUAÑEC

DURANTE



15/07/2026
12°17'40.924"S 76°08'33.637"W
LI5633 HUAÑEC


DESPUES



15/07/2026
12°17'41.004"S 76°08'33.645"W
LI5633 HUAÑEC


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES




15/07/2026
12°17'41.021"S 76°08'33.701"W
LI5633 HUAÑEC

DURANTE



15/07/2026
12°17'41.052"S 76°08'33.689"W
LI5633 HUAÑEC

DESPUES



15/07/2026
12°17'40.992"S 76°08'33.666"W
LI5633 HUAÑEC

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos