





REPORTE FOTOGRÁFICO - Observaciones Internas

Nombre de la Estacion: COTO
Nombre de Localidad: VEINTISIETE DE NOVIEMBRE
Fecha: 15/07/2026 - 15/07/2026
Dirección: CENTRO POBLADO COTO
ID site: LI5168
CRQ: CRQ000000098922

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PAREDES Y COLUMNAS CON FISURAS		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
		N/A	
PAREDES Y COLUMNAS CON PROBLEMAS DE PINTURA		CRITICIDAD	ALTA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
			
CORCERTINA OXIDADA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
		N/A	

CONCRETO DESPRENDIDO		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
 15/07/2026 11°12'25.082"S 76°46'40.781"W LI5168 COTO	 15/07/2026 11°12'24.835"S 76°46'40.601"W LI5168 COTO	N/A	
BASES DE TORRES CON FISURAS		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
 15/07/2026 11°12'24.730"S 76°46'41.323"W LI5168 COTO	 15/07/2026 11°12'24.835"S 76°46'40.601"W LI5168 COTO	N/A	
TORRE OXIDADA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
 15/07/2026 11°12'24.886"S 76°46'41.103"W LI5168 COTO	 15/07/2026 11°12'24.835"S 76°46'40.601"W LI5168 COTO	N/A	
OTRAS OBSERVACIONES			
SEGURIDAD FISICA / RADIOFRECUENCIA	SIST. ENERGIA BAJA-MEDIA TENSION	RECTIFICADOR,CARGADOR Y BB / SPD	
N/A	N/A	N/A	
TORRES	SPAT / OBRAS CIVILES	CLIMATIZACION AA	
N/A	N/A	N/A	