




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías


Nombre de la Estación: COTO
Nombre de Localidad: VEINTISIETE DE NOVIEMBRE
Fecha: 15/07/2026 - 15/07/2026
Dirección: CENTRO POBLADO COTO
ID site: LI5168
CRQ: CRQ000000098922

Sticker Año mantenimiento



15/07/2026
11°12'22.947"S 76°46'25.646"W
LI5168 COTO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



15/07/2026
11°12'24.454"S 76°46'40.904"W
LI5168 COTO

DURANTE



15/07/2026
11°12'24.508"S 76°46'40.004"W
LI5168 COTO

DESPUES



15/07/2026
11°12'24.398"S 76°46'41.041"W
LI5168 COTO

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



15/07/2026
11°12'24.462"S 76°46'41.011"W
LI5168 COTO

DURANTE



15/07/2026
11°12'25.478"S 76°46'41.066"W
LI5168 COTO


DESPUES



15/07/2026
11°12'24.457"S 76°46'41.004"W
LI5168 COTO


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES




15/07/2026
11°12'25.018"S 76°46'41.790"W
LI5168 COTO

DURANTE



15/07/2026
11°12'25.079"S 76°46'41.195"W
LI5168 COTO

DESPUES



15/07/2026
11°12'25.388"S 76°46'45.022"W
LI5168 COTO

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos