



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: EL TREBOL
Nombre de Localidad: HUARAL
Fecha: 15/07/2026 - 15/07/2026
Direccion: CP EL TREBOL
ID site: LI5819
CRQ: CRQ000000098500

Sticker Año mantenimiento



15/07/2026
11°30'00.396"S 77°14'09.367"W
LI5819 EL TREBOL

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



Dirección
camino a, Jecuan 15200, Gobierno Regional de Lima,
Perú

Latitud
S 11°30'8.07444"
Longitud
W 77°14'4.95816"
Distancia
192 m

Fecha
15/07/26 10:24
Altitud
134 m a.s.l

REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



DURANTE



DESPUES





CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General