



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: CHUCCHI
Nombre de Localidad: HUANCAPON
Fecha: 14/07/2026 - 15/07/2026
Direccion: CENTRO POBLADO CHUCCHI
ID site: LI5668
CRQ: CRQ000000098601

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)



FOTO 3

Persona Local que firma el Acta



FOTO 5

Foto del Acta firmada

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	15-07-2026
Nombre de la localidad:	CHUCCHI
ID:	LI5668
Nombre de autoridad local:	Julia Natividad Caldas
Nombre responsable de mantenimiento:	Eduardo Paredes Arce
Energía AC-DC-AA	Estado
Unidad Eléctrica	OK
Voltaje AC	OK
Reservadores	OK
Voltaje de Baterías	OK
Tableros de Distribución	OK
Aire Acondicionado	OK
Interruptores termomagnéticos	OK
Conductores eléctricos	OK
Conectores y terminales	OK
Suministros	OK
Luz de Batajea	OK
SPAT	OK
Sistema de Puesta a Tierra	OK
Antenas	OK
Manejeo de cables	OK
Equipos BBU, Router o MW	OK
Equipos electrónicos	OK
Cables	OK
Interconexión	OK
Sistema Radiante	OK
Conectores	OK
Cables	OK
Antenas	OK
VSWR cables	OK
Seguridad Física Interior	Estado
Cableado	OK
Trayectoria	OK
Cámara	OK
Grabador de Video	OK
Sensor de Humo	OK
Otros civiles - Seguridad Exterior	Estado
Estado de Puertas y paredes	OK
Concreto	OK
Entrada de agua	OK
Estado de Mamparas/Torre	OK
Autoprotección/Torre Ventada	OK
Cable de vida	OK
Limpieza general de site	OK

Julia N.C.
Firma autoridad local
Nombre: Julia Natividad Caldas
Cargo: Pobladora
DNI: 4628 20 64

Eduardo Paredes Arce
Firma responsable de mantenimiento
Nombre: Eduardo Paredes Arce
Cargo: Técnico
DNI: 6142844

15/07/2026
10°30'12.221"S 77°05'38.312"W
LI5668 CHUCCHI

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 4

Foto tomada del NOC



FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

