




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A


Nombre de la Estación: COTO
Nombre de Localidad: VEINTISIETE DE NOVIEMBRE
Fecha: 15/07/2026 - 15/07/2026
Dirección: CENTRO POBLADO COTO
ID site: LI5168
CRQ: CRQ000000098922

Sticker Año mantenimiento



15/07/2026
11°12'23.011"S 76°46'25.687"W
LI5168 COTO


Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



Dirección
Unnamed Road, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 11°12'24.96672"
Longitud
W 76°46'40.96884"
Distancia
3 yd
Fecha
15/7/2026 10:15 a.m.
Altitud
3211 yd a.s.l


VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



15/07/2026
11°12'25.365"S 76°46'25.922"W
LI5168 COTO

DURANTE



15/07/2026
11°12'22.826"S 76°46'25.573"W
LI5168 COTO

DESPUES



15/07/2026
11°12'25.087"S 76°46'40.773"W
LI5168 COTO

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



15/07/2026
11°12'24.875"S 76°46'40.572"W
LI5168 COTO

DURANTE



15/07/2026
11°12'25.041"S 76°46'40.576"W
LI5168 COTO


DESPUES



15/07/2026
11°12'25.019"S 76°46'40.577"W
LI5168 COTO

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES




15/07/2026
11°12'25.009"S 76°46'40.587"W
LI5168 COTO

DURANTE




15/07/2026
11°12'24.977"S 76°46'40.515"W
LI5168 COTO

DESPUES



15/07/2026
11°12'24.994"S 76°46'40.576"W
LI5168 COTO



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales