




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: HUAÑEC
Nombre de Localidad: HUAÑEC
Fecha: 15/07/2026 - 15/07/2026
Dirección: CP HUAÑEC (PASTELES HUAÑEC)
ID site: LI5633
CRQ: CRQ000000098981

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1






FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 15/07/2026 12°17'40.951"S 76°08'33.707"W LI5633 HUANECA	 15/07/2026 12°17'40.992"S 76°08'33.684"W LI5633 HUANECA	 15/07/2026 12°17'40.986"S 76°08'33.739"W LI5633 HUANECA
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 15/07/2026 12°17'41.082"S 76°08'33.603"W LI5633 HUANECA	 15/07/2026 12°17'41.073"S 76°08'33.619"W LI5633 HUANECA	 15/07/2026 12°17'40.983"S 76°08'33.606"W LI5633 HUANECA
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 15/07/2026 12°17'40.952"S 76°08'33.637"W LI5633 HUANECA	 15/07/2026 12°17'40.952"S 76°08'33.637"W LI5633 HUANECA	 15/07/2026 12°17'41.016"S 76°08'33.717"W LI5633 HUANECA
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 15/07/2026 12°17'40.952"S 76°08'33.637"W LI5633 HUANECA	 15/07/2026 12°17'40.952"S 76°08'33.637"W LI5633 HUANECA	 15/07/2026 12°17'40.952"S 76°08'33.637"W LI5633 HUANECA
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 15/07/2026 12°17'41.071"S 76°08'33.610"W LI5633 HUANECA	 15/07/2026 12°17'41.063"S 76°08'33.637"W LI5633 HUANECA	 15/07/2026 12°17'40.983"S 76°08'33.606"W LI5633 HUANECA

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

N/A

N/A

N/A

REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3






ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3




TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
N/A	N/A	N/A
CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
N/A	N/A	N/A