




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: EL OLIVAR
Nombre de Localidad: SANTA ROSA DE QUIVES
Fecha: 15/07/2026 - 15/07/2026
Dirección: CP EL OLIVAR
ID site: LI4488
CRQ: CRQ000000098923

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 15/07/2026 11°48'56.207"S 76°58'21.996"W LI4488 EL OLIVAR	 15/07/2026 11°48'56.300"S 76°58'21.930"W LI4488 EL OLIVAR	 15/07/2026 11°48'56.104"S 76°58'22.004"W LI4488 EL OLIVAR
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 15/07/2026 11°48'56.000"S 76°58'22.170"W LI4488 EL OLIVAR	 15/07/2026 11°48'56.000"S 76°58'22.000"W LI4488 EL OLIVAR	 15/07/2026 11°48'56.100"S 76°58'22.000"W LI4488 EL OLIVAR
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 15/07/2026 11°48'56.100"S 76°58'22.000"W LI4488 EL OLIVAR	 15/07/2026 11°48'56.200"S 76°58'22.000"W LI4488 EL OLIVAR	 15/07/2026 11°48'56.300"S 76°58'22.000"W LI4488 EL OLIVAR
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 15/07/2026 11°48'56.718"S 76°58'22.058"W LI4488 EL OLIVAR	 15/07/2026 11°48'56.800"S 76°58'22.770"W LI4488 EL OLIVAR	 15/07/2026 11°48'56.900"S 76°58'22.550"W LI4488 EL OLIVAR
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 15/07/2026 11°48'56.857"S 76°58'22.675"W LI4488 EL OLIVAR	 15/07/2026 11°48'56.421"S 76°58'22.551"W LI4488 EL OLIVAR	 15/07/2026 11°48'56.825"S 76°58'22.561"W LI4488 EL OLIVAR

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1




FOTO 2




FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1




FOTO 2




FOTO 3

