




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior


Nombre de la Estacion: EL OLIVAR
Nombre de Localidad: SANTA ROSA DE QUIVES
Fecha: 15/07/2026 - 15/07/2026
Direccion: CP EL OLIVAR
ID site: LI4488
CRQ: CRQ000000098923

Sticker Año mantenimiento



15/07/2026
11°43'56.350"S 76°58'22.471"W
LI4488 EL OLIVAR

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



DURANTE



DESPUES




REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



DURANTE



DESPUES





CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General