




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior


Nombre de la Estacion: COTO
Nombre de Localidad: VEINTISIETE DE NOVIEMBRE
Fecha: 15/07/2026 - 15/07/2026
Dirección: CENTRO POBLADO COTO
ID site: LI5168
CRQ: CRQ000000098922

Sticker Año mantenimiento



15/07/2026
11°12'23.092"S 76°46'25.713"W
LI5168 COTO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



15/07/2026
11°12'25.16883"S 76°46'41.233"W
LI5168 COTO

DURANTE



15/07/2026
11°12'25.16883"S 76°46'41.233"W
LI5168 COTO

DESPUES



15/07/2026
11°12'25.16883"S 76°46'41.233"W
LI5168 COTO

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



15/07/2026
11°12'25.16883"S 76°46'41.233"W
LI5168 COTO

DURANTE



15/07/2026
11°12'25.16883"S 76°46'41.233"W
LI5168 COTO

DESPUES



15/07/2026
11°12'25.16883"S 76°46'41.233"W
LI5168 COTO


REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



15/07/2026
11°12'25.339"S 76°46'41.273"W
LI5168 COTO

DURANTE



15/07/2026
11°12'25.006"S 76°46'40.102"W
LI5168 COTO

DESPUES




15/07/2026
11°12'25.002"S 76°46'40.127"W
LI5168 COTO

REVISIÓN DE SUJECIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO





CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC