



REPORTE FOTOGRÁFICO - Plazas Públicas

Nombre de la Estacion: COTO
Nombre de Localidad: VEINTISIETE DE NOVIEMBRE
Fecha: 15/07/2026 - 15/07/2026
Dirección: Centro Poblado COTO
ID site: 1506120014
CRQ: CRQ000000098974

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



EQUIPOS CPE IDU: VERIFICAR ESTADO DE EQUIPOS, LED DE ALARMAS, LIMPIEZA TECNICA

ANTES

DURANTE

DESPUES



EQUIPOS CPE ODU, ACCESS POINT: VERIFICAR ESTADO DE EQUIPOS, LED DE ALARMAS, LIMPIEZA TECNICA

ANTES

DURANTE

DESPUES



TARJETAS: AJUSTE DE ELEMENTOS Y CONEXIONES

ANTES

DURANTE

DESPUES





CHECKLIST - SISTEMA WIFI PLAZA		
WIFI PLAZA	Estado	
Tarjetas	OK	Ajuste de Elementos y conexiones
Cables	OK	Limpieza Técnica y ordenamiento de cables
CPE IDU	OK	Verificación del estado de equipo
CPE ODU	OK	Verificación del estado de equipo
Limpieza	OK	Limpieza técnica en general del Sistema