



REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

Nombre de la Estación: HUANCAPON
Nombre de Localidad: HUANCAPON
Fecha: 15/07/2026 - 15/07/2026
Dirección: CENTRO POBLADO HUANCAPON
ID site: LI4188
CRQ: CRQ000000098609

Sticker Año mantenimiento



15/07/2026
10°32'51.906"S 77°06'42.026"W
LI4188 HUANCAPON

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



15/07/2026
10°32'51.906"S 77°06'42.026"W
LI4188 HUANCAPON

DURANTE



15/07/2026
10°32'51.906"S 77°06'42.026"W
LI4188 HUANCAPON


DESPUES



15/07/2026
10°32'51.906"S 77°06'42.026"W
LI4188 HUANCAPON

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES




15/07/2026
10°32'51.906"S 77°06'42.026"W
LI4188 HUANCAPON

DURANTE



15/07/2026
10°32'51.906"S 77°06'42.026"W
LI4188 HUANCAPON

DESPUES



15/07/2026
10°32'51.906"S 77°06'42.026"W
LI4188 HUANCAPON


AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES




15/07/2026
10°32'51.906"S 77°06'42.026"W
LI4188 HUANCAPON

DURANTE



15/07/2026
10°32'51.906"S 77°06'42.026"W
LI4188 HUANCAPON

DESPUES



15/07/2026
10°32'51.906"S 77°06'42.026"W
LI4188 HUANCAPON

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos