




REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

Nombre de la Estación: TRAPICHE
Nombre de Localidad: SANTA ROSA DE QUIVES
Fecha: 16/07/2026 - 16/07/2026
Dirección: CENTRO POBLADO TRAPICHE
ID site: LI4486
CRQ: CRQ000000099014

Sticker Año mantenimiento




16/07/2026
11°43'13.533"S 76°57'45.769"W
LI4486 TRAPICHE

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



16/07/2026
11°43'13.533"S 76°57'45.769"W
LI4486 TRAPICHE

DURANTE



16/07/2026
11°43'13.533"S 76°57'45.769"W
LI4486 TRAPICHE


DESPUES



16/07/2026
11°43'13.533"S 76°57'45.769"W
LI4486 TRAPICHE

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES




16/07/2026
11°43'13.533"S 76°57'45.769"W
LI4486 TRAPICHE

DURANTE



16/07/2026
11°43'13.533"S 76°57'45.769"W
LI4486 TRAPICHE

DESPUES



16/07/2026
11°43'13.533"S 76°57'45.769"W
LI4486 TRAPICHE


AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES




16/07/2026
11°43'13.533"S 76°57'45.769"W
LI4486 TRAPICHE

DURANTE



16/07/2026
11°43'13.533"S 76°57'45.769"W
LI4486 TRAPICHE

DESPUES



16/07/2026
11°43'13.533"S 76°57'45.769"W
LI4486 TRAPICHE

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos