




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: TRAPICHE
Nombre de Localidad: SANTA ROSA DE QUIVES
Fecha: 16/07/2026 - 16/07/2026
Direccion: CENTRO POBLADO TRAPICHE
ID site: LI4486
CRQ: CRQ000000099014

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 16/07/2026 11°43'13.916"S 76°57'45.308"W LI4486 TRAPICHE	 16/07/2026 11°43'13.766"S 76°57'45.308"W LI4486 TRAPICHE	 16/07/2026 11°43'13.766"S 76°57'45.308"W LI4486 TRAPICHE
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 16/07/2026 11°43'13.663"S 76°57'45.308"W LI4486 TRAPICHE	 16/07/2026 11°43'13.663"S 76°57'45.308"W LI4486 TRAPICHE	 16/07/2026 11°43'13.611"S 76°57'45.308"W LI4486 TRAPICHE
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 16/07/2026 11°43'13.663"S 76°57'45.308"W LI4486 TRAPICHE	 16/07/2026 11°43'13.663"S 76°57'45.308"W LI4486 TRAPICHE	 16/07/2026 11°43'13.611"S 76°57'45.308"W LI4486 TRAPICHE
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 16/07/2026 11°43'13.963"S 76°57'45.321"W LI4486 TRAPICHE	 16/07/2026 11°43'13.663"S 76°57'45.308"W LI4486 TRAPICHE	 16/07/2026 11°43'13.611"S 76°57'45.308"W LI4486 TRAPICHE
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 16/07/2026 11°43'14.455"S 76°57'45.110"W LI4486 TRAPICHE	 16/07/2026 11°43'13.623"S 76°57'45.302"W LI4486 TRAPICHE	 16/07/2026 11°43'13.623"S 76°57'45.217"W LI4486 TRAPICHE

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS


FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1




FOTO 2




FOTO 3

