




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior


Nombre de la Estacion: TRAPICHE
Nombre de Localidad: SANTA ROSA DE QUIVES
Fecha: 16/07/2026 - 16/07/2026
Direccion: CENTRO POBLADO TRAPICHE
ID site: LI4486
CRQ: CRQ000000099014

Sticker Año mantenimiento




16/07/2026
11°43'14.002"S 76°57'45.561"W
LI4486 TRAPICHE

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



16/07/2026
11°43'13.982"S 76°57'45.516"W
LI4486 TRAPICHE

DURANTE



16/07/2026
11°43'13.982"S 76°57'45.516"W
LI4486 TRAPICHE

DESPUES



16/07/2026
11°43'13.982"S 76°57'45.516"W
LI4486 TRAPICHE

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



16/07/2026
11°43'13.982"S 76°57'45.516"W
LI4486 TRAPICHE

DURANTE



16/07/2026
11°43'13.982"S 76°57'45.516"W
LI4486 TRAPICHE

DESPUES



16/07/2026
11°43'13.982"S 76°57'45.516"W
LI4486 TRAPICHE


REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



16/07/2026
11°43'13.982"S 76°57'45.516"W
LI4486 TRAPICHE

DURANTE




16/07/2026
11°43'13.982"S 76°57'45.516"W
LI4486 TRAPICHE

DESPUES




16/07/2026
11°43'13.982"S 76°57'45.516"W
LI4486 TRAPICHE

REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)




LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO




REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO





CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC