



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: OMAS
Nombre de Localidad: OMAS
Fecha: 16/07/2026 - 16/07/2026
Direccion: Centro Poblado OMAS
ID site: 1510220001
CRQ: CRQ000000099044

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 3

Persona Local que firma el Acta

FOTO 4

Foto tomada del NOC




FOTO 5

Foto del Acta firmada

FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO		
Fecha de realización:	16-07-2026	
Nombre de la localidad:	OMAS	
ID:	CRQ000000099044	
Nombre de autoridad local:	Hepha Baskley Diaz Barahona	
Nombre responsable de mantenimiento:	Gustavo Velazquez	
Energía AC-DC-AA	Estado	Verificar el estado de transformadores
Linea electrica	N/A	Verificar que los valores de voltaje estén en el rango
Voltage AC	N/A	Verificar el buen funcionamiento de los rectificadores
Rectificadores	N/A	Probar el buen estado de las baterías
Voltage de Baterías	N/A	Verificar el estado de los tableros de distribución
Tableros de Distribución	N/A	Verificar el buen funcionamiento del aire acondicionado
Aire Acondicionado	N/A	Verificar el buen estado de los interruptores
Interruptores termomagnéticos	N/A	Verificar el buen estado de los conductores eléctricos
Conductores electricos	N/A	Observar el buen estado de los conectores y terminales
Conectores y terminales	N/A	Probar todos los terminales del site
Luminarias	N/A	Probar el buen funcionamiento
Luz de Balizaje	N/A	
SPAT	Estado	Verificar el estado de los pesos, tanto de caja como a tierra
Sistema de Puente a Tierra	N/A	Verificar que todos los equipos tengan conexión a los polos a tierra
Aterramiento Equipos	N/A	
Mantenimiento en Cuadrantes	Estado	Verificar el buen estado de equipos
Equipos BRL, Roudin o JWB	N/A	Verificar el buen estado de las tarjetas electrónicas
Tableros electrónicos	N/A	Verificar la limpieza técnica y el orden de los cables
Cables	N/A	Verificar acciones y ajuste de aterramiento
Aterramiento	Estado	
Sistema Radiante	N/A	Verificar estado de conectores BRL y GND
Conectores	N/A	Verificar estado de cables de las BRL y GND
Cables	N/A	Verificar conectores y estado de antenas y bits de anclaje
Antenas	N/A	Medir el SWR mediante Software adecuado
Unión cables	N/A	
Seguridad Física Interior	Estado	
Chapa electrica	N/A	Verificar correcto funcionamiento
Teletienda	N/A	Verificar el buen funcionamiento de la sectora
Cámara	N/A	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Grabador de Video	N/A	Verificar grabación local
Servidor de almacenamiento	N/A	Revisión estado del sensor de humo
Obras civiles - Seguridad Exterior	Estado	
Estado de Puertas y paredes	N/A	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	N/A	Verificar el estado de la concertina
Filtración de agua	N/A	Inspeccionar el correcto sellado de los gabinetes
Estado de Monopolo/Torre	N/A	Inspeccionar el estado de estructuras
Autoprotector/Torre Ventada	N/A	Inspeccionar el buen estado del cable de vida
Cable de vida	N/A	
Limpieza general de site	N/A	

Municipalidad Distrital de Omas
Firma: [Firma]
Nombre: MEYUN M. DIAZ BARAHONA
Cargo: SECRETARIA
Dni: 46854747
16/07/2026
12°30'53.714"S 76°17'20.747"W
1510220001 OMAS

N/A