



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: OMAS
Nombre de Localidad: OMAS
Fecha: 16/07/2026 - 16/07/2026
Direccion: AV BUENOS AIRES S/N
ID site: LI1196
CRQ: CRQ000000098982

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)



16/07/2026
12°30'54.088"S 76°17'21.337"W
LI1196 OMAS

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 3

Persona Local que firma el Acta



16/07/2026
12°30'53.160"S 76°17'22.016"W
LI1196 OMAS

FOTO 4


Foto tomada del NOC



16/07/2026
12°30'53.168"S 76°17'22.006"W
LI1196 OMAS

FOTO 5

Foto del Acta firmada



16/07/2026
12°30'53.674"S 76°17'20.676"W
LI1196 OMAS

FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete



16/07/2026
SIN GPS
LI1196 OMAS