



INFORME DE CLIMATIZACION AA

CLARO ZONA - LIMA PROVINCIAS

Nombre de la Estación: HUASCOY
Nombre de Localidad: ATAVILLOS ALTO
Fecha: 17/07/2026 - 17/07/2026
Zona: LIMA NORTE
ID site: LI5148
CRQ Y/O INC: CRQ000000099013
Asunto: TARJETA DE AA QUEMADA
Técnico:

ANTECEDENTES

ALTA TEMPERATURA

MODELO DE AIRE ACONDICIONADO

Marca: HUAWEI
Modelo: PC300D
Serie: 2152271745EYJB001913
Voltaje: 51
Refrigerante: R134-A

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS

AL ABRIR EL GABINETE SE OBSERVA QUE EL AA ESTA APAGADO Y NO CUENTA CON CABLES DE GESTION, Y NO SE VI

DESCRIPCIÓN FOTOGRAFICA

FOTO 1: MODELO DEL EQUIPO




FOTO 2: SERIE DEL EQUIPO



FOTO 3: FOTO DEL EQUIPO



FOTO 4 : REVISIÓN DEL EQUIPO ALARMADO




FOTO 5: LECTURAS DEL EQUIPO EN NETECO




FOTO 6: REVISIÓN DE TARJETA



FOTO 7: REVISIÓN DEL VENTILADOR



FOTO 8: REVISIÓN DEL COMPRESOR




FOTO 9: REVISION DEL EQUIPO Y/O ELEMENTO AVERIADO



CONCLUSIONES

CAMBIO DE TARJETO O AA COMPLETO

Detalle de avería:

TARJETA QUEMADA

RECOMENDACIONES

SOLICITAR REPUESTO