




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías

Nombre de la Estación: PILAS
Nombre de Localidad: OMAS
Fecha: 17/07/2026 - 17/07/2026
Dirección: PREDIO EL PANTEON CP DE TAMARA SAN PEDRO DE PILAS YAUYS LIMA
ID site: LI1197
CRQ: CRQ000000098984

Sticker Año mantenimiento




Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




Dirección
Lima 124, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 12°26'31.11324"
Longitud
W 76°13'26.06808"
Fecha
17/07/26 11:38 a. m.
Altitud
2851 m a.s.l
Distancia
0 m

VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)


ANTES



DURANTE



DESPUES



LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



DURANTE




DESPUES




PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS


ANTES



DURANTE



DESPUES



CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos