




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: CENTENARIO HUACHO CHICO
Nombre de Localidad: HUARAL
Fecha: 17/07/2026 - 17/07/2026
Direccion: CP CENTENARIO HUACHO CHICO
ID site: LI4844
CRQ: CRQ000000098145

Sticker Año mantenimiento



17/07/2026
11°25'21.425"S 77°15'56.863"W
LI4844 CENTENARIO HUACHO CHICO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



17/07/2026
11°25'30.189"S 77°15'54.102"W
LI4844 CENTENARIO HUACHO CHICO

DURANTE



17/07/2026
11°25'30.189"S 77°15'54.102"W
LI4844 CENTENARIO HUACHO CHICO

DESPUES



17/07/2026
11°25'30.189"S 77°15'54.102"W
LI4844 CENTENARIO HUACHO CHICO

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



17/07/2026
11°25'30.189"S 77°15'54.102"W
LI4844 CENTENARIO HUACHO CHICO

DURANTE



17/07/2026
11°25'30.189"S 77°15'54.102"W
LI4844 CENTENARIO HUACHO CHICO

DESPUES



17/07/2026
11°25'30.189"S 77°15'54.102"W
LI4844 CENTENARIO HUACHO CHICO

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



17/07/2026
11°25'30.189"S 77°15'54.102"W
LI4844 CENTENARIO HUACHO CHICO

DURANTE



17/07/2026
11°25'30.189"S 77°15'54.102"W
LI4844 CENTENARIO HUACHO CHICO

DESPUES



17/07/2026
11°25'30.189"S 77°15'54.102"W
LI4844 CENTENARIO HUACHO CHICO



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General