



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estación: QUINCHES
Nombre de Localidad: QUINCHES
Fecha: 17/07/2026 - 17/07/2026
Dirección: CENTRO POBLADO QUINCHES
ID site: LI5641
CRQ: CRQ00000099028

Sticker Año mantenimiento



17/07/2026
12°18'28.830"S 76°08'34.913"W
LI5641 QUINCHES

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa




Dirección
Jirón Simón Bolívar 269, Quinches 15665,
Departamento de Lima, Perú

Latitud
S 12°18'30.22168"
Longitud
W 76°8'36.90183"
Distancia
3 yd

Fecha
17/7/2026 7:56 a.m.
Altitud
3215 yd a.s.l


VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



17/07/2026
12°18'28.830"S 76°08'34.913"W
LI5641 QUINCHES

DURANTE



17/07/2026
12°18'28.830"S 76°08'34.913"W
LI5641 QUINCHES

DESPUES



17/07/2026
12°18'28.805"S 76°08'35.031"W
LI5641 QUINCHES

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES




17/07/2026
12°18'28.830"S 76°08'34.913"W
LI5641 QUINCHES

DURANTE



17/07/2026
12°18'28.801"S 76°08'34.910"W
LI5641 QUINCHES


DESPUES



17/07/2026
12°18'28.834"S 76°08'34.911"W
LI5641 QUINCHES

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES




17/07/2026
12°18'28.830"S 76°08'34.911"W
LI5641 QUINCHES

DURANTE



17/07/2026
12°18'28.834"S 76°08'34.915"W
LI5641 QUINCHES

DESPUES



17/07/2026
12°18'28.800"S 76°08'34.910"W
LI5641 QUINCHES



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales