




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estacion: CENTENARIO HUACHO CHICO
Nombre de Localidad: HUARAL
Fecha: 18/07/2026 - 18/07/2026
Dirección: CP CENTENARIO HUACHO CHICO
ID site: LI4844
CRQ: CRQ00000098514

Sticker Año mantenimiento



18/07/2026
11°25'30.090"S 77°15'54.102"W
LI4844 CENTENARIO HUACHO CHICO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



18/07/2026
11°25'30.090"S 77°15'54.229"W
LI4844 CENTENARIO HUACHO CHICO

DURANTE



18/07/2026
11°25'30.220"S 77°15'54.295"W
LI4844 CENTENARIO HUACHO CHICO

DESPUES



18/07/2026
11°25'30.187"S 77°15'54.261"W
LI4844 CENTENARIO HUACHO CHICO

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



18/07/2026
11°25'30.090"S 77°15'54.229"W
LI4844 CENTENARIO HUACHO CHICO

DURANTE



18/07/2026
11°25'30.200"S 77°15'54.195"W
LI4844 CENTENARIO HUACHO CHICO


DESPUES



18/07/2026
11°25'30.155"S 77°15'54.225"W
LI4844 CENTENARIO HUACHO CHICO


AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



18/07/2026
11°25'30.215"S 77°15'54.186"W
LI4844 CENTENARIO HUACHO CHICO

DURANTE



18/07/2026
11°25'30.190"S 77°15'54.196"W
LI4844 CENTENARIO HUACHO CHICO

DESPUES



18/07/2026
11°25'30.155"S 77°15'54.225"W
LI4844 CENTENARIO HUACHO CHICO



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos